北京株龙山汽车配件有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：李铭浩　　完成日期：2020 年 3 月

一、建设单位信息

名称：北京株龙山汽车配件有限公司

地址：北京市顺义区北小营镇南大街 3 号

联系人：方继元

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2018.10.18	李铭浩、杨洁、师志	李彦飞
现场采样	2019.10.28、29、30	张淑丽、王奇、颜景新	李彦飞

工艺流程

(1)头枕组装工艺



图 4-1 头枕组装工艺流程图

(2)遮阳板组装



4-2 遮阳板组装工艺流程图

(3)座椅套缝制

4-3 座椅套缝制工艺流程图

(4)上仪表盖板



4-4 上仪表盖板工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：噪声、其他粉尘（皮毛粉尘、纤维）、环己烷、硫化氢、氨。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	19	19	100%
其他粉尘（皮毛粉尘、纤维）	1	1	100%
环己烷	4	4	100%
硫化氢	1	1	100%
氨	1	1	100%

三、评价结论及建议

北京株龙山汽车配件有限公司按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于“汽车制造业”，危害类别属于“职业病危害较重的建设项目”。该项目应按照职业病危害较重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	基本符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合

6	应急救援设施	基本符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	基本符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）职业病危害告知：裁剪车间、上仪表盖板粘合车间以及污水处理站职业病危害告知卡设置不合理。

（2）职业病危害防治经费。应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，每年制定职业病防治经费计划，有投入明细，年终进行总结、核对。

（3）应急救援设施。在上仪表板盖板粘合车间喷胶工位地点和污水处理站就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括：不断水的冲淋、洗眼设施、正压式呼吸器和个人防护用品等。

（4）辅助用室：建议企业在车间附近或厂区设置集中浴室，淋浴器数量根据车间卫生等级设置。