

北京理韩汽车配件有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：陈成才

完成日期：2019 年 8 月

一、建设单位信息

名称：北京理韩汽车配件有限公司

地址：北京市平谷区马坊工业园区 397 号

联系人：王宇

评价单位信息


工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2019.6.26	杨超、杨洁、陈成才	王宇
现场采样	2019.7.4-7.8	冯占新、张锦玉	王宇

工艺流程

生产工艺流程简图见下图。



空滤生产流程图



碳罐生产流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：噪声、活性炭粉尘、臭氧、丁酮。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	11	10	90.9%
活性炭粉尘	3	2	100%
臭氧	2	3	100%

丁酮	2	1	100%
----	---	---	------

综合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是**噪声**。

三、评价结论及建议

北京理韩汽车配件有限公司按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于“汽车零部件及配件制造”，危害类别属于“职业病危害较重的建设项目”。该项目应按照职业病危害较重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	不符合
5	职业病防护设施	基本符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	不符合
8	个人防护用品	基本符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	不符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）职业健康监护：建议企业定期组织员工进行在岗期间职业健康检查，组织拟上岗员工和离岗员工进行上岗前和离岗时职业健康检查。为劳动者建立职业健康监护档案，并安排专人定期更新。

（2）个人防护用品：为劳动者配备能满足防护要求的个人防护用品，空滤生产操作工臭氧最高允许接触浓度达到接触限值的 1/2，应为劳动者配备能有效防护的防毒面具和防尘口罩等个体防护用品。

(3) 辅助用室：建议在生产区附近或厂区设置集中浴室，男浴室至少设置 1 个淋浴器，女浴室至少设置 3 个淋浴器。在食堂内设置洗手设施。

(5) 警示标识：完善警示标识设置情况，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。警示标识设置建议见表 12-1。警示标识应至少每半年检查维护 1 次，并形成记录存档。

对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

(8) 建立健全职业卫生档案，职业卫生档案中包括职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素检测档案、职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案等，并安排专人对档案内容进行更新和完善。