

北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司

职业病危害现状评价报告

项目负责人：孙松

完成日期：2021.8.25

一、建设单位信息

名称：北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司


地址：北京市顺义区左水堤辅路 30 号

联系人：张春东

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2021.8.10	孙松、卢蕊枝、高勇	李凌霄
现场采样	2021.8.16-18	颜景新、孙松	李凌霄

工艺流程



生产车间工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：铝合金粉尘、其他粉尘、噪声

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
铝合金粉尘	1	1	100%
其他粉尘	1	1	100%
噪声	4	4	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：噪声

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“结构性金属制品制造”中的“金属门窗制造”，危害类别属于“职业病危害严重的建设项目”，所以该项目应按照职业病危害严重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	基本符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	不符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

(1) 建筑卫生学。项目生产期为每年 4 月至 11 月，采暖季不进行生产，若企业生产工期变化，需要采暖季期间生产时，企业应确保在采暖季各生产和辅助单元的微小气候满足要求。

(2) 警示标识和公告栏：应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。警示标识应至少每半年检查维护 1 次，并形成记录存档。在生产区附近及办公区设置公告栏，公布内容应包括职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。

(3) 职业健康监护。定期组织接触职业病危害的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面告知劳动者。对于需要复查和补检的劳动者，及时组织其进行职业健康复查和补检。为劳动者建立职业健康监护档案，及时更新，并按照规定期限妥善保存。

(4) 职业卫生管理制度及职业卫生档案。健全和完善职业卫生管理制度及职业卫生档案内容，安排专人定期对职业卫生档案内容进行维护更新。

(5) 职业病危害项目申报：建议企业向上级职业卫生管理部门及时进行职


业病危害项目申报。

(6) 建议企业委托具有职业卫生相关资质的机构，定期开展工作场所职业病危害因素检测与评价工作。

(7) 针对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况汇通评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中备查

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测



