

北京康辰药业股份有限公司

职业病危害现状评价报告

项目负责人：陈凌云

完成日期：2022 年 12 月 31 日

一、建设单位信息

名称：北京康辰药业股份有限公司

地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号

联系人：石宁

评价单位信息


工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2021.7.2	陈凌云、师志、卢蕊枝	石宁
现场采样	2021.9.2-9.4	陈凌云、张红岩	石宁

工艺流程

主要生产工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

注射用尖吻蝮蛇血凝酶工艺流程图



职业病危害因素：噪声、高温、五氧化二磷、磷酸、甲醇、四氢呋喃、乙腈、正己烷、异丙醇、盐酸、三氯甲烷、过氧化氢。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	4	4	100%
高温	1	1	100%

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
五氧化二磷	1	1	100%
磷酸	1	1	100%
甲醇	1	1	100%
四氢呋喃	1	1	100%
乙腈	1	1	100%
正己烷	1	1	100%
异丙醇	1	1	100%
盐酸	1	1	100%
三氯甲烷	1	1	100%
过氧化氢	1	1	100%

根据项目职业病危害因素检测结果分析可得,企业未发现作业场所职业病危害因素检测数据超标情况。但由于实验室使用的化学毒物可能导致急性中毒,磷酸等危害因素具有腐蚀性,在企业日常生产过程中应加强个人防护,尽量减少人员的接触时间,严格按照操作规程进行操作,避免试剂意外泄露造成的急性中毒和灼伤事故。

三、评价结论及建议

参考《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,本项目属于“生物药品制品制造”,危害类别属于“一般”的建设项目。结合企业职业卫生管理的实际情况,以及职业病防护设施的运行情况,职业病危害接触人数、接触方式、作业场所职业病危害因素分布及浓度(强度)的测定结果等因素综合分析判定,该项目可以按“职业病危害一般的建设项目”进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	生产区产生并散发有害物质的车间位于厂区东侧,全年最小频率风向为西西南,未处于全年最小频率风向的上风侧
2	设备布局	--
3	建筑卫生学	--

4	职业病危害因素	--
5	职业病防护设施	--
6	应急救援设施	--
7	职业健康监护	--
8	个人防护用品	--
9	辅助用室	--
10	职业卫生管理	--

职业病危害控制措施的建议：

职业病防护设施。本次评价期间，现场防护设施运行情况良好，有定期维护记录。企业应进一步加强定期维护管理，确保职业病防护设施有效运行。

（1）职业病防护设施。本次评价期间，现场防护设施运行情况良好，有定期维护记录。企业应进一步加强定期维护管理，确保职业病防护设施有效运行。

（2）职业卫生检测。项目属于职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。高温可不作为监测重点项目，但应做好防暑降温措施。

（3）应急救援措施。定期组织开展有效的职业卫生应急救援预案演练，并及时形成记录存档。

（4）不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

（5）检维修作业中需要做好职业病危害防护，保证检修现场通风良好，检修人员佩戴防护口罩、手套等个人防护用品，同时要加强现场监督管理。

（6）对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况汇通评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中被查。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测

