

北京润迪澎湃新能源汽车贸易有限公司

职业病危害现状评价报告

项目负责人：陈凌云

完成日期：2023 年 12 月 19 日

一、建设单位信息

名称：北京润迪澎湃新能源汽车贸易有限公司

地址：北京市房山区昊天北大街 9 号院 5 号楼 1 层 105 室

联系人：崔文娜

评价单位信息


工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2023 年 5 月 16 日	陈凌云、张高菲、师志	崔文娜
现场采样	2023 年 10 月 23-10 月 25 日	岳丰秋、李伟	崔文娜
	2023 年 11 月 13-11 月 15 日	岳丰秋、陈凌云	崔文娜

工艺流程

(1) 机修



(2) 钣喷



二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：电焊烟尘（总尘）、锰及其无机化合物（按MnO2计）、砂轮磨尘（总尘）、其他粉尘（总尘）、一氧化碳（非高原）、氮氧化物、臭氧、苯乙烯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、溶剂汽油、甲基丙烯酸甲酯、噪声、紫外辐射。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
电焊烟尘（总尘）	1	1	100%
砂轮磨尘（总尘）	1	1	100%
其他粉尘（总尘）	1	1	100%
游离二氧化硅	1	1	100%
臭氧	1	1	100%
氮氧化物	2	2	100%
一氧化碳（非高原）	2	2	100%
锰及其无机化合物（以 MnO2 计）	1	1	100%
甲苯	3	3	100%
二甲苯	4	4	100%
乙苯	3	3	100%
苯乙烯	4	4	100%
乙酸乙酯	3	3	100%
乙酸丁酯	4	4	100%
溶剂汽油	1	1	100%
噪声	7	7	100%
紫外辐射	1	1	100%
甲基丙烯酸甲酯	3	3	100%

综合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是锰及其无机化合物（按 MnO2 计）、臭氧、甲苯、二甲苯和噪声，重点监控人群是喷漆工、钣金工，关键控制点是电焊作业过程、钣金打磨过程和喷漆、洗枪作业过程。

三、评价结论及建议

参考《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，本项目属于“机动车、电子产品和日用产品修理业”中的“汽车、摩托车修理与维护”，危害类别属于“严重”的建设项目。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	--
2	设备布局	--
3	建筑卫生学	--
4	职业病危害因素	--
5	职业病防护设施	--
6	应急救援设施	--
7	职业健康监护	--
8	个人防护用品	--
9	辅助用室	--
10	职业卫生管理	--

职业病危害控制措施的建议：

(1) 用人单位应严格按照作业人员实际接触职业病危害因素的种类，并结合现场职业病危害因素检测结果，对各岗位接触职业病危害的作业人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，检查率应为 100%，检查项目应齐全，企业职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》的要求。不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

(2) 项目属于危害类别“严重”的建设项目。应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

(3) 检维修作业中需要做好职业病危害防护，保证检修现场通风良好，检修人员佩戴防护口罩、手套等个人防护用品，同时要加强现场监督管理。

(4) 对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况汇通评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中备查。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样

