

北京康牧生物科技有限公司职业病危害现状评价报告

项目负责人：孙松

完成日期：2023.04.06

一、建设单位信息

名称：北京康牧生物科技有限公司

地址：北京市通州区潮县镇潮城路 57 号

联系人：崔佳

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2023.03.03	孙松、师志、卢蕊枝	崔佳
现场采样	2023.03.08、03.10	孙松、岳丰秋、李伟、张红岩	崔佳

工艺流程

保密

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：甲醇、乙腈、一氧化碳（非高原）、氮氧化物、其他粉尘、噪声

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
甲醇	2	2	100%
乙腈	2	2	100%
一氧化碳（非高原）	1	1	100%
氮氧化物	1	1	100%
其他粉尘	2	2	100%
噪声	9	9	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：噪声

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，属于“医药制造业”中的“兽药用品制造”，危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”，所以该项目应按照职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。

职业病危害控制措施的建议：

职业卫生管理制度及档案。企业应及时更新职业卫生管理制度及职业卫生管理档案内容。

职业病危害因素检测。建议用人单位针对停产、未排产的车间，正常生产时，进一步完善评价及检测工作。

职业病防护设施。建议企业增大排风风机风量，或在排风罩周围设置垂帘，垂至实验台，减少毒物的逸散。

职业健康监护。建议企业，针对司炉工及时安排职业健康检查工作。对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，应当按照《用人单位职业健康监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》等有关规定，组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。

警示标识。应定期检查，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测

