

北京雷格讯电子股份有限公司

职业病危害现状评价报告

项目负责人：陈凌云

完成日期：2023年3月31日

一、建设单位信息

名称：北京雷格讯电子股份有限公司

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地内


联系人：尹春婷

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2022.10.9	陈凌云、张高菲、高建明	尹春婷
现场采样	2022.10.26-28 2022.11.28	赵海燕、陈凌云	尹春婷

工艺流程

机加产品生产工艺：



机加产品生产工艺流程

(2) 电缆组件生产工艺



电缆组件产品生产工艺流程

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：噪声、甲苯、二甲苯、乙苯、正丁醇、正庚烷、四氯乙烯。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
甲苯	4	4	100%

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
二甲苯	4	4	100%
乙苯	4	4	100%
正丁醇	4	4	100%
正庚烷	4	4	100%
四氯乙烯	4	4	100%
噪声	4	4	100%

根据项目职业病危害因素检测结果分析可得,企业未发现作业场所职业病危害因素检测数据超标情况。但由于机加工使用的切削液中含有可能引起中毒的甲苯和二甲苯,在企业日常生产过程中应加强现场通风设施的维护保养,确保职业病防护设施的运行有效,尽量减少人员的接触时间,严格按照操作规程进行操作,避免有害气体浓度过高导致人员中毒事故的发生。

三、评价结论及建议

参考《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,本项目属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“雷达及配套设备制造”,危害类别属于“一般”的建设项目。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	--
2	设备布局	--
3	建筑卫生学	--
4	职业病危害因素	--
5	职业病防护设施	--
6	应急救援设施	--
7	职业健康监护	--
8	个人防护用品	--
9	辅助用室	--
10	职业卫生管理	--

职业病危害控制措施的建议：

(1) 职业病防护设施。本次评价期间，现场防护设施运行情况良好，有定期维护记录。企业应进一步加强定期维护管理，确保职业病防护设施有效运行。

(2) 用人单位应严格按照作业人员实际接触职业病危害因素的种类，并结合现场职业病危害因素检测结果，对各岗位接触职业病危害的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，检查率应为 100%，检查项目应齐全，企业职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》的要求。不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

(3) 检维修作业中需要做好职业病危害防护，保证检修现场通风良好，检修人员佩戴防护口罩、手套等个人防护用品，同时要加强现场监督管理。

(4) 对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况汇通评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中被查。

四、影像资料

