

北京胜良环保科技有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：胡秀卓

完成日期：2019 年 6 月

一、建设单位信息

名称：北京胜良环保科技有限公司

地址：北京市房山区周口店镇良各庄村西南 1 公里

联系人：林茂水

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2019.5.10	胡秀卓、梅珍、刘小芬	林茂水
现场采样	2019.5.21、22	张淑丽、张锦玉、项世华、王奇	林茂水

工艺流程

生产工艺流程简图见图。



项目主要工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：苯乙烯、噪声、一氧化碳、噪声。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
苯乙烯	7	7	100%
噪声	12	12	100%
一氧化碳	1	1	100%
高温	1	1	100%

三、评价结论及建议

北京宝贵石艺科技有限公司按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于“化学原料和化学制品制造业”，危害类别属于“职业病危害严重的建设项目”。该项目应按照职业病危害严重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	基本符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	基本符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）应急救援设施：建议与就近具有急性中毒救援能力的医院进行沟通与交流，当发生急性职业中毒事故时，保证能顺利进行救援工作。

（2）职业病危害告知：项目职业病危害警示标识和中文警示说明内容设置不准确，种类不完善。厂区、罐区的职业病危害告知卡设置错误，应设置“苯乙烯”的职业病危害告知卡。锅炉房的警示标识设置不完善，应设置“当心中毒”、“注意通风”、“注意高温”、“戴防毒面具”等警示标识。

（3）建筑卫生学：建议企业在采暖季补测生产单元和辅助用室的微小气候，确保采暖温度满足《工业企业设计卫生标准》要求。

依据《建筑照明设计标准》，将锅炉房值班室的照明设施进行更换，使其符合《建筑照明设计标准》。

（4）职业病危害因素检测：本次高温检测未在所在地最热季进行，建议企业在所在地最热季对锅炉工岗位高温进行补测，确保作业地点高温符合限值要求。

（5）职业卫生健康监护及管理制度：按《职业卫生档案管理规范》要求建立健全职业卫生档案、制度以及人员健康监护档案，日常工作中及时完善、更新档案中相关内容。