

北京御本堂控股集团有限公司职业病危害现状评价报告

项目负责人：高勇

完成日期：2021 年 6 月 26 日

一、建设单位信息

名称：北京御本堂控股集团有限公司


地址：北京市怀柔区北房镇恒利街 65 号

联系人：万大伟

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2021.1.28	高勇、师志、杨洁	万大伟
现场采样	2021.5.9	赵海燕、项世华、张红岩	万大伟

工艺流程



车间工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：其他粉尘、甲醇、乙腈、三氯甲烷、甲苯、氯化氢及盐酸、正

己烷、氢氧化钠、臭氧、氮氧化物、锰及其化合物、电焊烟尘、一氧化碳、硫化氢、氨、噪声、紫外线、高温。

检测结果:

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
其他粉尘	6	6	100%
甲醇	3	3	100%
乙腈	1	1	100%
三氯甲烷	2	2	100%
甲苯	2	2	100%
氯化氢及盐酸	1	1	100%
正己烷	2	2	100%
氢氧化钠	2	2	100%
臭氧	1	1	100%
氮氧化物	1	1	100%
锰及其化合物	1	1	100%
电焊烟尘	1	1	100%
一氧化碳	1	1	100%
硫化氢	1	1	100%
氨	1	1	100%
噪声	16	16	100%
紫外线	1	1	100%
高温	1	1	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：噪声、氯化氢及盐酸、硫化氢、氨。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“医药制造业”中的“中成药生产”，危害类别属于“职业病危害严重的建设项目”，所以该项目应按照国家职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。


序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	基本符合
7	职业健康监护	基本符合
8	个人防护用品	基本符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

- (1) 针对可能发生化学性灼伤及引起急性中毒的工作地点，如化验室、污水站应在其附近设置转运病人的担架、急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。
- (2) 应每年定期组织开展有效的职业卫生应急救援预案演练，并及时形成记录存档。演练后应根据实际情况，适时修订应急预案。
- (3) 项目实验室设置有防毒器具存放柜，应定期进行维护与检查。
- (4) 对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况汇同评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中备查。
- (5) 检维修作业或外委分包作业中，对需要做好职业病危害防护的相关工作，应保证现场通风良好，作业人员佩戴好防护口罩、手套等必要的个人防护用品，同时要加强现场监督管理。尤其涉及有限空间作业时，应加强防护和监督管理，防止发生急性危害事故。

四、影像资料

现场调查



现场采样

