

北京特普丽装饰装帧材料有限公司职业病危害现状评价报告

项目负责人：师志

完成日期：2021.3.30

一、建设单位信息

名称：北京特普丽装饰装帧材料有限公司


地址：北京市房山区周口店镇东山口村北

联系人：李振圆


评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2020.12.18	师志、杨超、孙松	李振圆
现场采样	2020.12.31		李振圆

工艺流程



刮涂法工艺流程图



压延法工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：硫化氢、氨、丙烯酸、氯乙烯、聚氯乙烯粉尘、二氧化钛粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、噪声、高温

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
硫化氢	1	1	100%
氨	19	19	100%
丙烯酸	18	18	100%

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
氯乙烯	2	2	100%
聚氯乙烯粉尘	2	2	100%
二氧化钛粉尘	2	2	100%
其他粉尘	2	2	100%
电焊烟尘	1	1	100%
锰及其化合物	1	1	100%
臭氧	1	1	100%
氮氧化物	1	1	100%
一氧化碳	3	3	100%
紫外辐射	1	1	100%
噪声	34	34	100%
高温	--	--	--
备注：本次检测为当地非高温季，未对高温进行检测			

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：氨、噪声

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“其他纸制品制造业”，经综合研判，危害类别属于“职业病危害严重的建设项目”，所以该项目应按照职业病危害严重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	基本符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	基本符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	基本符合

序号	评价项目	评价结论
8	个人防护用品	基本符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	符合

职业病危害控制措施的建议：

(1) 职业病危害因素检测：由于本次评价采样期间为本地区非高温季，建议企业高温季对锅炉房、压延生产线产生的高温危害进行监测。另外，针对十一色车间十一色凹网印压操作工、十一色凹版生产线操作工接触的氨的职业接触水平 $>50\%OEL$ ，达到行动水平的情况，企业可参考《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》中职业接触水平及其分类控制措施采取相应的控制措施。

(2) 建筑卫生学：建议壁纸车间、圆网车间、涂布车间、无缝墙布车间等冬季采暖温度不符合要求的场所增加局部采暖设施，保证各作业场所冬季采暖温度符合要求。更换浴室照明设施，使其照度达到标准要求。

(3) 警示标识：完善警示标识设置情况，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。设置建议详见评价报告表 14-1。

(4) 个人防护用品：建议企业为焊接工配备防尘毒面罩。另外，针对个人防护用品制定有发放周期，需要管理人员加强现场监督管理和人员培训，保证个人防护用品正确佩戴。发现防护用品有破损、到达使用期限的情况及时更换。

(5) 职业健康监护：企业根据《职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》等相关规定，确定监护岗位，开展职业健康监护检查，并将检查结果及时、如实的以书面形式告知劳动者。

(6) 职业病危害项目申报：建议企业及时根据实际情况向主管部门进行职业病危害项目变更申报。

(7) 定期对职业卫生档案、制度及操作规程进行更新，并根据实际情况，对档案内容进行更新完善。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测

