

北京聚菱燕塑料有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：李铭浩

完成日期：2018 年 4 月

一、建设单位信息

名称：北京聚菱燕塑料有限公司

地址：北京市房山区城关街道办事处田各庄村西房窑路 21 号


联系人：张晨

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2018.4.2	李铭浩、师志、杨洁	张晨
现场采样	2018.4.11、12、13	张锦玉、沈畅、张淑丽	张晨

工艺流程

生产工艺流程简图见图。



项目主要工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：其他粉尘、噪声、高温。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
其他粉尘	57	57	100%
噪声	72	72	100%
个体噪声	12	12	100%
高温	15	15	100%

三、评价结论及建议

北京聚菱燕塑料有限公司按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目属于“塑料制品业”，危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”。鉴于该项目工作场所设置有职业病防护设施，现场粉尘检测浓度均符合限值要求，劳动者能够正确使用佩戴个人防护用品，可按照职业病危害较重建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）职业卫生检测。应定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年对至少进行一次工作场所职业病危害因素检测。高温，可不作为监测重点项目，但应做好防暑降温措施。

（2）应急救援措施。定期组织开展职业卫生应急救援预案演练，并及时形成记录存档。急救药箱内药品及时进行清查，保证药品在有效期内。

（3）职业卫生管理。对职业卫生档案，应根据企业实际情况进行细化，并日常工作中及时完善、更新档案中相关内容。职业健康监护情况进行年度总结，明确在岗期间、上岗体检和离岗体检的具体人数和体检结果的汇总。按年度对职业病防治工作开展情况进行总结，并归档。如企业相关信息发生变化，如接触人

数、危害因素等发生变化，应及时进行职业病危害项目申报的变更。对职业病防治专项经费，建议专款专用，有支出明细，年终进行费用发生情况总结。并将职业卫生工作开展情况形成职业病防治年度总结归档。

（4）不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

（5）检维修作业中需要做好职业病危害防护，保证检修现场通风良好，检修人员佩戴防护口罩、手套等个人防护用品，同时要加强现场监督管理。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测

