

## 北京聚菱燕塑料有限公司

## 职业病危害现状评价报告

项目负责人：高勇

完成日期：2021年7月28日

## 一、建设单位信息

名称：北京聚菱燕塑料有限公司


地址：北京市房山区城关街道办事处田各庄村西房窑路21号

联系人：张晨

## 评价单位信息

| 工作内容 | 时间        | 人员            | 企业陪同人 |
|------|-----------|---------------|-------|
| 现场调查 | 2021.2.21 | 高勇、杨洁、和俊礼     | 张晨    |
| 现场采样 | 2021.3.15 | 师志、田燕子、李伟、颜景新 | 张晨    |

## 工艺流程



车间工艺流程图

## 二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：其他粉尘、高温、噪声

检测结果：

| 职业病危害因素 | 评价检测点数 | 检测合格点数 | 合格率  |
|---------|--------|--------|------|
| 其他粉尘    | 9      | 9      | 100% |
| 高温      | 3      | 3      | 100% |
| 噪声      | 18     | 18     | 100% |

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：其他粉尘、砂轮磨尘。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“铁路机车车辆配件制造”，危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”，所以该项目应按照国家职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。

| 序号 | 评价项目    | 评价结论                 |
|----|---------|----------------------|
| 1  | 总体布局    | --                   |
| 2  | 设备布局    | --                   |
| 3  | 建筑卫生学   | --                   |
| 4  | 职业病危害因素 | --                   |
| 5  | 职业病防护设施 | --                   |
| 6  | 应急救援设施  | --                   |
| 7  | 职业健康监护  | --                   |
| 8  | 个人防护用品  | --                   |
| 9  | 辅助用室    | --                   |
| 10 | 职业卫生管理  | 主要负责人、管理人员未取得相关培训证明。 |

- 职业病危害控制措施的建议：
- （1）个体防护用品：加强现场个人防护用品佩戴和使用管理，保证个人防护用品正确佩戴。发现防护用品有破损、到达使用期限的情况及时更换。
- （2）职业病危害因素检测：委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，定期开展工作场所职业病危害因素检测。
- （3）职业卫生管理。用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。对职业卫生档案，应根据企业实际情况进行细化，并日常工作中及时完善、更新档案中相关内容。职业健康监护情况进行年度总结，明确在岗期间、上岗体检和离岗体检的具体人数和体检结果的汇总。按年度对职业病防治工作开展情况进行

总结，并归档。如企业相关信息发生变化，如接触人数、危害因素等发生变化，应及时进行职业病危害项目申报的变更。对职业病防治专项经费，建议专款专用，有支出明细，年终进行费用发生情况总结。并将职业卫生工作开展情况形成职业病防治年度总结归档。

(4) 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

(5) 检维修作业中需要做好职业病危害防护，保证检修现场通风良好，检修人员佩戴防护口罩、手套等个人防护用品，同时要加强现场监督管理。

#### 四、影像资料

##### 现场调查



##### 现场采样

