

北京兴烨达源科技有限公司职业病危害铁路机车车辆配件 制造项目(控制效果评价)评价报告

项目负责人：陈凌云

完成日期：2021年6月20日

一、建设单位信息

名称：北京兴烨达源科技有限公司


地址：北京市房山区窦店镇窦店村东北侧74#平房

联系人：王庆

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2020.12.10	陈凌云、孙松、杨洁	赵鹏
现场采样	2020.12.16	李伟、董庆叶、李莹莹	赵鹏

工艺流程



车间工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：其他粉尘、砂轮磨尘、噪声

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
其他粉尘	2	2	100%
砂轮磨尘	1	1	100%
噪声	8	8	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是：其他粉尘、砂轮磨尘

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“铁路机车车辆配件制造”，危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”，所以该项目应按照职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。


序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	符合

职业病危害控制措施的建议：

- （1）个体防护用品：加强现场个人防护用品佩戴和使用管理，保证个人防护用品正确佩戴。发现防护用品有破损、到达使用期限的情况及时更换。
- （2）职业病危害因素检测：委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，定期开展工作场所职业病危害因素检测。

四、影像资料

1、上会



2、现场采样及检测

