

北京市金佳凯冠义齿技术有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：李铭浩

完成日期：2019 年 2 月

一、建设单位信息

名称：北京市金佳凯冠义齿技术有限公司

地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲 5 号 4 幢 210-217 号


联系人：侯宁

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2018.12.28-12.30	师志、杨洁、李铭浩	侯宁
现场采样	2019.1.2-1.4	张锦玉、张淑丽、项世华	侯宁

工艺流程

生产工艺流程简图见图。



二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：矽尘（总尘、呼尘）、其他粉尘、石蜡烟、噪声。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	2	2	100%
其他粉尘	1	1	100%
矽尘（总尘、呼尘）	1	0	0%
石蜡烟	1	1	100%

综合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是**矽尘**。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》的规定，本项目属于“医药制造业”中的“专用设备制造业”，危害类别属于“职业病危害**较重**的建设项目”。应按照职业病危害较重建设项目进行职业卫生管理。。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	基本符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	基本符合
4	职业病危害因素	基本符合
5	职业病防护设施	基本符合
6	应急救援设施	不符合
7	职业健康监护	不符合
8	个人防护用品	不符合
9	辅助用室	基本符合
10	职业卫生管理	不符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）建筑卫生学。对蜡型间、打磨间、多功能间 1、质检室适当增加局部照明，使其符合《建筑照明设计标准》。生产单元及辅助用室适当增加采暖设施，使其采暖温度符合相关标准要求。

（2）职业病防护设施。对多功能间 2 喷砂工位短时间接触浓度超过了国家限值要求，岗位人员除做好相应的个体防护外，更应加强工程防护，确保现场通风除尘设施运行良好，减少员工接触危害时间。建立职业病防护设施台帐及日常维护检修记录。

（3）应急救援设施。设立应急救援组织机构，建立《职业病危

害应急救援与管理制度》、应急救援设施维护保养制度、职业卫生应急救援预案，定期组织开展职业卫生应急救援预案演练，并做好相应的演练记录。

（4）职业健康监护。委托具有职业健康检查资质的医疗机构，组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时健康检查，确保职业健康受检率达到 100%，每年进行体检结果汇总，并形成记录存档。职业健康监护要求见表 9-1。

（5）个人防护用品。建议为蜡型工、打磨工、石膏修整工、喷砂工配备护目镜，为蜡型工配备防毒口罩，喷砂工配备防尘系数更高的口罩，同时，加强现场管理和人员培训，确保作业人员能正确佩戴和使用个人防护用品。建立职业病防护用品管理制度，明确发放，更换周期，并做好相应的发放记录。

（6）辅助用室。建议设置更衣室、休息室、浴室。更衣室设置更衣柜，休息室设置饮水设施。

（7）职业卫生管理组织机构。设置职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

（8）职业卫生管理制度。建立健全职业卫生管理制度和操作规程。

（9）职业卫生档案。按《职业卫生档案管理规范》要求建立健全职业卫生档案，日常工作中及时完善、更新档案中相关内容。

（10）职业卫生培训。每年定期组织主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者进行职业卫生培训，制定培训计划，每年进行培训效果总结，完善培训档案相关内容。

（11）职业病危害告知。设置职业卫生告知栏，告知内容包含职业卫生管理制度、职业卫生操作规程、工作场所检测报告和职业病危害事故应急预案，同时在劳动合同中进行危害告知。

（12）警示标识。产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警

示标识。存在或者产生职业病危害的工作场所、岗位除在醒目位置设置警示标识外，警示标识应至少每半年检查维护 1 次，并形成记录存档。

（13）职业病危害项目申报。应按《工作场所职业卫生监督管理规定》要求，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年对工作场所进行职业病危害因素检测。并按《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地职业卫生监管部门申报职业病危害项目，并接受职业卫生监管部门的监督检查。

应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，每年制定职业病防治经费计划，有投入明细，年终进行总结、核对。